

Distribution de : AUMONT-CHAZE-JAVOLS

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PEYRE EN AUBRAC

Mende, le lundi 26 janvier 2026

Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain				Laboratoire										
		Chlore libre	Chlore total	pH	Temp. de l'eau	Bactériologie					Physico-chimie					
		mg(Cl2)/L	mg(Cl2)/L	unité pH	°C	Bact. coli-formes	Esché-richia coli	Flore à 22°C	Flore à 37°C	Entéro-coques	Alumi-nium	Conduc-tivité	Amo-nium	Nitrites	Nitrates	Dureté
MAISON DE RETRAITE INTERIEUR ETABLISSEMENT	15/01/2026 LDA48	0,43	0,47	7,1	9,6	n/(100mL)	n/(100mL)	n/mL	n/mL	n/(100mL)	µg/L	µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	°f
LA CHAZOTTE HABITATION PARTICULIERE	15/01/2026 LDA48	0,07	0,09	7,3	4,5	0	0	<1	<1	0	232	226	<0,01	<0,01	9,6	6,3
						0	0	<1	2	0	46	243	<0,01	<0,01	9,6	7,5
Limites de qualité en gras	maximum			9		0	0			0	200	1100		0,1	50	
<i>Références de qualité en italiques</i>	minimum			6,5								200				1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
 Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.
 Sur une partie de ce réseau, l'eau présente une teneur en aluminium supérieure à la référence de qualité.

Interprétations

Cette eau présente une teneur en aluminium supérieure à la référence de qualité de 200 µg/l ne nécessitant pas à ce jour de mesure sanitaire particulière.
 Ce réseau fait l'objet d'un suivi spécifique pour ce paramètre dans le cadre du contrôle sanitaire.
 Une information en urgence de la situation a d'ores et déjà été transmise au responsable du réseau de distribution. La mise en place des mesures correctives est en cours afin de garantir le retour à la normale de la qualité de l'eau distribuée.

Préconisations

Il est nécessaire de mettre en place des mesures correctrices afin de réduire les valeurs en aluminium.